






Principio de funcionamiento	El sensor emite un ultrasonido hacia el material que se quiere detectar y mide el tiempo que el eco producido tarda en regresar, convirtiendo el resultado en una señal eléctrica.
Aplicación	Pueden detectar objetos de diferentes formas, colores, materiales y colores, pudiendo ser líquidos, sólidos o pulverulentos siempre que sean deflectores del sonido. Es imprescindible la presencia de aire para propagar el sonido por lo que no pueden trabajar en instalaciones al vacío.
Propiedades de detección	
Rango de detección	200 .. 2200 mm
Ángulo del haz	14° +/-2°
Deriva térmica	± 2%
Resolución del sensor	<= 3 mm
Repetibilidad	0,5%
Histéresis	1%
Error de linealidad	1%
Salida analógica	
Tipo	4-20 mA
Función	NA/NC
Frecuencia de conmutación	2 Hz
Tiempo de respuesta	500 ms
Salida digital	
Tipo	PNP + IO-Link
Función	Rampa positiva
Frecuencia de conmutación	1 Hz
Tiempo de respuesta	1 s
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	10 .. 30 VCC
Consumo	<= 50 mA
Corriente de fuga	10 µA @ 30 VCC
Caída de tensión	2,2 V máx. (IL=100 mA)
Rizado	5%
Retardo a la conexión	<= 300 ms
Indicación de estado	Led verde: ECO · Led amarillo: SALIDA
Datos mecánicos	
Material del cuerpo	PBT. Recubrimiento de Parileno en el extremo sensor.
Temperatura de trabajo	-20 .. +70 °C
Par de apriete	1 Nm
Peso	70 g
Protección	
Cortocircuito	Si (autoreset)
Tensión inversa	Si
Inducción	Si

Certificados	
Genérica	CE cULus
Compatibilidad electromagnética	Directiva EMC según EN60947-5-2
Golpes y vibraciones	IEC EN60947-5-2 / 7.4
Grado de protección	IP67




Consejos de instalación

Instalación	<p>La instalación del sensor se tiene que hacer usando las tuercas de plástico y juntas flexibles suministradas.</p> <p>En caso de condiciones de instalación en un soporte metálico, sea roscado o no, o usando tuercas metálicas, tanto el soporte como las tuercas han de conectarse a tierra. Además, la parte activa del sensor tiene que quedar alejado de cualquier presencia metálica 5 mm como mínimo.</p>
Conexión eléctrica	<p>Asegúrese de que la tensión de alimentación y el rizado de la misma corresponde a los valores especificados. En caso de que el ruido producido por líneas de potencia sobrepase los valores establecidos por la directiva EMC (inmunidad a las interferencias electromagnéticas), separe los cables del sensor de las líneas de alta tensión e insértelo en una toma de tierra metálica. Es aconsejable conectar el sensor directamente a la fuente de alimentación y no a otros aparatos. Para alargar los cables de alimentación y salida es necesario usar un cable con conductores de 1 mm² con una extensión máxima de 100 m. En entornos industriales recomendamos emplear cables apantallados para prevenir posibles perturbaciones causadas por los campos electromagnéticos inducidos.</p>
Temperatura	<p>No exponga el cabezal del sensor a líquidos por encima de 50°C, vapores, ácidos o disolventes.</p> <p>En caso de condensación en el interior del depósito, limpie el extremo activo del sensor con un paño húmedo y séquelo. Si el sensor está midiendo a través de un espacio de temperatura variable, la compensación de la temperatura será menos efectiva. El incremento de la temperatura desde la puesta en marcha tiene influencia en la lectura de la medición, que se estabilizará pasados unos 20 minutos.</p>
Memoria	<p>El sensor mantiene el último ajuste que se haya hecho. Por lo tanto, al poner en marcha el sensor después de permanecer desconectado, se mantendrán los últimos valores establecidos en los puntos P1 y P2.</p>




Operatividad

Sincronismo




En este modo de trabajo todos los sensores miden simultáneamente. Todos los terminales de sincronismo (SYNC) tienen que estar conectados entre sí y el sistema debe estar alimentado. El producto a controlar debe ser plano y los sensores tienen que estar a la misma distancia. Esta es una condición obligatoria para el correcto funcionamiento de los sensores. Los sensores se han de ajustar individualmente antes de la conexión de sincronismo.

Multiplexado



En este modo de trabajo los sensores miden en cadena. Todos los terminales de sincronismo (SYNC) tienen que estar conectados entre sí y también a masa (Vss). Alimentar el sistema y pasados 5 segundos desconectar SYNC de masa. Los sensores se han de ajustar individualmente antes de la conexión de multiplexado.

Bloqueo del ajuste



Para bloquear el botón de ajuste, mantenerlo pulsado durante 8 segundos: los leds LD1 y LD2 se iluminan intermitentemente @10Hz como confirmación. Para desbloquear el botón de ajuste, mantenerlo pulsado durante 8 segundos: los leds LD1 y LD2 se iluminan intermitentemente 3 veces @6Hz como confirmación.