SG

SOPORTE GUIADO PARA SENSORES CON CABLE

Descripción	Elemento centralizador de hasta 3 sensores de nivel por cable.
Ventajas	Unificación de la conexión eléctrica en un único equipo compacto Facilidad de montaje Cómodo ajuste de la altura de cada sensor Elimina los anclajes individualizados
Datos técnicos	
Conexión a proceso	Rosca 1”1/2G
Material del cuerpo	PVC
Prensaestopas y tapones	Poliamida. PG7. Se suministran 2 tapones para cerrar las salidas no utilizadas.
Plomada	PVC, Ø39x93 mm Peso: 170 g
Cable guía	Cable trenzado de acero inoxidable de 3 mm^2 de sección y revestimiento de PVC. Peso: 0,20 g/m
Cabezal	
Conexión eléctrica	Caja de conexiones. PBT. 64x95x110 mm
Protección	IP 67
Temperatura (T_a)	-20 .. +80 ºC
Prensaestopas	M20x1,5. PA. IP 68
Ø Cable eléctrico	6 .. 12 mm
Modo de empleo	
Preparación	Disponga un soporte rígido y seguro para instalar el conjunto de sensores. Si no utiliza un manguito roscado, use una contratuerca para fijar el cabezal. Tenga en cuenta el peso de cada sensor, incluido su cable, así como el peso de la plomada.
Longitud del cable guía	En el caso de instalación en depósitos, es conveniente que la plomada quede lo más próximo posible al fondo. En todos los casos, la distancia del sensor inferior a la plomada ha de ser suficiente para que ambos elementos no se obstaculicen entre ellos.
Ajuste de los sensores	Pase el cable de cada sensor por uno de los prensaestopas y apriételo con firmeza para impedir que el cable se deslice. En el caso de interruptores de flotador (boyas), se ha de tener en cuenta su ángulo de trabajo a fin de asegurar los puntos de detección. No corte el cable eléctrico hasta que esté seguro de la posición de cada sensor.

Rev.01 · 27/04/2022 · DISIBEINT se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Segle XX, 91
E08032 - Barcelona
+34 934 560 995
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com